

## Jalan Batas Padang-Solok Diterjang Longsor, Lalu Lintas Macet Total

Afrizal - [PADANG.XPRESS.CO.ID](http://PADANG.XPRESS.CO.ID)

Jun 23, 2022 - 14:08



PADANG SOLOK, - Bencana tanah longsor menerjang kawasan jalur Sitinjau Lauik, tepatnya di perbatasan jalan Padang-Solok, Kamis (23/6/2022).

Dari video yang beredar, material longsor tebing bukit itu menutupi badan jalan hingga menyebabkan kemacetan panjang.

"Proses pembersihan material longsor yang terjadi di perbatasan Kota Padang dan Kabupaten Solok pada hari ini (23/6/2022)," tulis akun Instagram @infosumbar yang membagikan video warga di lokasi longsor tersebut.

Menurut keterangannya, saat ini pembersihan masih berlangsung. Jalan tersebut sudah mulai bisa dilewati kendaraan roda dua.

"Untuk lalu lintas, saat ini sedang terjadi kemacetan panjang dan didominasi oleh kendaraan roda 4 yang masih belum bisa melewati titik longsor," tulisnya.

Unggahan tersebut langsung dikomentari netizen. Hal ini lantaran pembersihan material longsor dilakukan secara manual.

"Bilo k sudah tu?? Ndak pakai alat berat..hadeehh," kata @antie\_\*\*\*.

"Gak pakek alat berat jadi pasti lama tu slesainya," sambung @nefris\*\*.

Masih manual, Min??? Biasanya alat berat langsung meluncur. Dan kepada pengguna jalan dimohonkan juga kesabarannya, disaat petugas sedang bekerja. Mudah-mudahan cepat pulih dan normal kembali," kata alam\_\*\*\*.(\*\*)